EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

55133890

PUBLICATION DATE

18-10-80

APPLICATION DATE

06-04-79

APPLICATION NUMBER

54041849

APPLICANT:

NIPPON STEEL CORP:

INVENTOR: HAMANO KIYOSHI;

INT.CL.


B23K 20/00

TITLE

AUTOMATIC GAS

PRESSURE-WELDING METHOD OF

STEEL PIPE



ABSTRACT :

PURPOSE: To eliminate the flying and dropping of molten metal and improve the joint performance and its appearance shape by heating the ends of steel pipes by an oxyacetylene flame to upset the same then retreating the burner and putting it out.

CONSTITUTION: The faying ends of steel pipes 1, 1' are heated by an oxy-acetylene flame whereby they are upset. When the set value of the upset is detected, the burner is retreated from the pressure-weld part 3, after which the burner is put out. According to this method, the solidification of the molten metal becomes irrespective of the putting out of the burner and the flying and dropping phenomena of the molten metal no longer occur. Hence, the smooth annular convex part 2e is evenly formed on the outside surface of the pressure-weld zone 3 and the mechanical strength of the joint increases.

COPYRIGHT: (C)1980,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑬ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭55-133890

⑤Int. Cl.³
B 23 K 20/00

識別記号

庁内整理番号 7516-4E 砂公開 昭和55年(1980)10月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

砂鋼管の自動ガス圧接方法

者

②特

願 昭54-41849

39出

願 昭54(1979)4月6日

⑩発 明

立川博

相模原市共和3-3-1

⑫発 明

町田市南大谷113-24

萩原友郎

⑫発 明 者 石川泰

相模原市陽光台5-14-10

⑫発 明 者 濱野清

相模原市小山 2 - 8 - 23

①出 願 人 新日本製鐵株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6

番3号

邳代 理 人 弁理士 青柳稔

n 144 mb

1. 発明の名称

郷管の自動ガス圧接方法

2.特許請求の節用

(1) 側管の経合体部を酸素アセテレン炎により加熱しかつ押圧して自動圧接するに際し、アブセット終了検出後直ちに加熱パーナを接合位置より過避させ、その後前配加熱パーナを消火する、ことを特徴とする値管の自動ガス圧接方法。

(2) 加熱パーナの消火を、先ず敬某の供給を停止 し、 次いでアセチレンの供給を停止すること により行なう、ことを特徴とする特許請求の 範囲独 1 項記載の鋼管の自動ガス圧級方法。 3.発明の辞細な報明

本発射は、無管の疑合端部を観察アセテレン表を用いて自動ガス圧扱する方法に関する。

突合せた銀材の両端部をガスパーナで加熱する と共に、これらを加圧して接合するガス圧接法は、 鉄筋、レール等の安合には広く用いられている。

しかし領質の接合、特に配管用炭素鋼管の接合に 際しては内外面の圧接部の外観形状が終手性能を 大きく左右する(とれらは搭根部の機械的強度を 左右し、また圧接部内面形状はガス管等の場合能 体抵抗に直接影響する)ととから、労用化には特 に外観形状を良好に保つ配慮が必要となる。興質 のガス圧破で圧接部の外観形状を不良にする委因 の1つに、圧歩終了時のパーナ消火処理がある。 このパーナの南火には次の3通りの方法が考えら れている。気1は、リングパーナを圧扱炎合せ線 上に位置させたまま酸紫およびアセチレンの両方 を何時に止める方法である。この方法によると従 量を絞らずに疲らに遮断すると大きな爆発音を生 ずると共にその爆発力で圧接突合せ部の存舶金属 が振動して不揃いになり、圧痰部外観に無1図(a) のような凹凸が出する。との第1回向にかいて、 1. 1/は一対の被影合側管であり、2mは凹部 (クレータ)、2bは凹部2gから飛散したヒー ドによる凸部である。とのような凹凸を円周方向 に有する逆合即は機械的強度に欠ける。 例えば母

2

15間8855-133890(2)

類 3 の方法は、 第 1 および # 2 の方法に共通するアセチレン 表 停止時の 嫌 発を 避ける ために、 限業の 供給 を 先に 停止する方式である。 この 方法では、 リングバーナは 圧 極 安 合 せ 線 上に 位 量 さ せ て

本発明は、従来のガス圧接方法にみられる上述した欠点を解決して、良好な外觀形状かよび継手性能で維管を接合可能とする維管目がガス圧接方法を提供するものである。

本発明では、微管端部を酸集アセテレン炎で加 単し、該端部装能が呑動したときアブセットをか

けるまでは従来と向様に行なりが、アプセットが 数定値になったときにパーナを圧緩部から退却さ せ、その後パーナを構火する。 この万法にはは、 前機メタルが固化する過程は加熱パーナの消火と は無関係になり、従来の爆発による溶解メタルの 飛散或いは酸点低下による溶解メタルの 乗り現象は生じない。また、パーナの消火を、、 の供給を停止する形態で行なえば爆発はなく、パーナ損傷、皮炎の問題もない。

最を検出するための検出機、?はその先端に取付 けられた移動な検出用のポテンショメータである。 ポテンショメータ9で検出された移動賃信号は配 線29で制御装篋21に送られる。突台せ部3の **船艇に何心的に配数されたリングパーナ10位支** 持頼11を介してパーナオシレーメ12Kより動 かされる。パーナオシレータ12は、パーナ10 をモータ(図示せず)により、突合せ配ろの彫り を円周方向に所定角度内で揺動させる機能と、別 のモータ(例示せず)により管軸方向に所定スト ロークで揺動させる機能を有する。油圧シリンダ - 6を作動させる油は、油圧ポンプ、逆止弁、り リースパルプ、圧力調整弁等からなる電動式油圧 ユニット20から抽圧ホース24を介して送られ る。リングパーナ10で使用するアセテレンは、 アセチレン原13から電磁弁14、アセチレン族 リングパーナ10の混合器19に送られ、同様に 酸素は、酸素酸16から電磁弁17、酸素流量酶 .

-410-

持開昭55-133890(3)

に造られる。

制御装置 2 1 は 3 数に示すプログラムに 従がって上記名 節をシーケンス 制御する。即 5 、 数 医 間 色 の オン・オフ 信号を 配 級 2 2 5 へ ス 2 信 号を配 夢 2 6 へ 送出する。また配 夢 2 7 で パーナオンレータ 1 2 へ 信 号 を 送出して、リングパーナ1 0 の 円 周 万 同 の 揺動 む よび 智 軸 万 向 の 揺動 む よび 智 軸 万 向 の 揺動 む よび 智 軸 万 向 の 揺動 む ま び 智 軸 万 向 の 揺動 さ さ ら に 配 夢 2 8 で 油 圧 ユニニット 2 0 内 の 逃 び せ る。 さ ら に 配 夢 2 6 で 油 圧 ユニット 2 0 内 の 逃 び せ る。 さ ら に 配 夢 2 6 で 油 正 ユニット 2 0 内 の 逃 が す た め の リ リースパルプを オン・オフ 制 御する。

上記のように構成された疾覚の動作を築る図を終題して説明する。ステップ1では樹圧ユニット20内の油圧ポンプのみがオンとなり、圧凝する観音1、11の隣面が加圧され、腫構なく突き合わされる。ステップ2に進むと敷御圧ポンプはオフとなり、同時に電磁弁14が関となってアセテレンが供給される。このステップ2の間にバーナ10に点火する。アセチレンが点火するとステップ3

に進み、電磁弁17が開となって配案が供給され、 完全な設備アセチレンの中性炎で加熱が開始され る。この時点からリングバーナ10の長が円均方 向に対一に当たるように、氏を方向のオシレート (± 15°位)が始まる。しばらく加熱してステッ ブ4に進み、 伯圧ユニット20内のリリースパル プをオフとして残存する加圧刀を解除する。ステ ップ5では突台せ部3が赤熱(600で程度)した 頃であるので、軸方向のオシレート(小)を開始す る。このオシレート (小) は振幅が1~2=の小さ なものである。圧接部3の温度が1300で程度に 速するステップもでは、配方向オシレート(大)に 切換え、滋偏3~4=程度でパーナ18を管轄方 向に扱動し、加熱端を広げる。ステップ7に進む と前記袖圧ポンプが再び作動する。この呼点では 突台世部3が唇触し始めているのでアプセットを 開始する。アプセット量が予め設定した値 d. 〔▅〕 になると、それを検出してステップBに進む。ス テップ8では油圧ポンプをストップし、リリース パルプをオンとすると共にパーナ10の触方向の

٦.

オンレートを停止し、片方のストロークエンド () 市定クランブ金具5′ 物) までパーナ 1 ° C を 退 避 () 質 報に沿った移動) させ 次いで れ 磁 弁 1 ° 7 を 閉 じて 観 集の 供給をストップする。 ステップ 9 で は 気 銀 井 1 4 を 閉 じて ア セ テ レンの 供給を 停止 し、 完全に 得火する。 ステップ 0 で は り セット が か り全工機が終了し、 元の 状 悪に 複 増 する。 尚、 類 3 図の 「 加 圧 パターン 」は 袖 圧 ユニット 2 ° 0 に よ り 突合 せ 部 3 に 加 わる 圧 力 変 化 を デ す も の で ある。

٥

べんになると導通し、リレー (Ry,) 3 1 をオンに する。 使って可変抵抗器 3 0 によるアブセット 最 砂定値と実際のアブセット 最を被出するポテンシェメータ 9 の出力が一致した時、リレー (Ry,) 3 1 はオンとなり、アブセット終了を知らせる。 このアブセット終了機知は練管融着状態に応じてなされることになるので、タイマなどよりは盛かに確実である。

据 5 図は、パーナ 1 0 を智軸方向に揺動又は退避させるモータの制御回路の一例を示すもの市移動る。パーナオンレータ 1 2 に含まれる軸方向に影動を一タ 5 5 は、 演集増幅器 3 4 の出力によってをランジスタ 3 8 、 3 9 が逆機保でオン……… オフされると、 電源 4 0・4 1 からの電流で正転を 砂味 2 で正転を 砂味 2 でで正転を 砂味 2 でででで 2 が 2 でで 2 で 2 で 2 で 2 で 3 5 は 矢印 (の 方向に 回転する。このモータ 3 5 は 矢印 (の 大の で 3 5 1 に 乗り 2 に 2 を 3 5 1 に 2 に 2 に 3 5 1 に 2 に 3 5 1 に 3

持開昭55-133890(4)

. .

からるトーチ指動機構を利用すると前近のアプセット終了後のパーナ退避を簡単に行なりことができる。即ちアプセット終了でリレー Ry」が付勢され、接点 RTa を閉じるとパーナ位置砂定電圧は + V となり、これはクランプ金具 5′ 供の ストローク終為位置に対応するからパーナは該終端位置まで移動される。

12

ある。

以上述べたように、アブセット終了棒出放車ちに加熱(リング)パーナを圧凝部から必要させる本発明の自動ガス圧撃方法によれば、細管の圧緩に関し充分な継手品質と良好な外続形状を得るととができるので、従来実用に至らなかった網管のガス圧艇を実用化可能にする大きな利点が得られる。

の回転に応じてパーナ10は軸方向に移動するが、 この移動量はボテンシャメータ36によって検出

され、帰産される。即ちとのポテンショメータ36

の出力はパーナ位置数定器 5 7 およびパーナ活動 幅数定用の 抵抗 Rt~R4 の出力と共に演算物編器54

の反転線子⊕に加算抵抗を介して入力されている。

従ってパーナ10はパーナ位置設定器37によっ

てセットされた任意の位飾に停止し、またパーナ

位置新定器37で設定した位置を中心として管轄

方向に揺動する。 Ry: はオシレートサイクルを決

めるためのリレー独点であり、これを適当な脂期

で図加上側接点、下側接点に交互に切換えると、

パーナはリレー接点 Rp。がオンしているときは抵

抗 R. . R. で設定される揺動幅で揺動し、またリレ

一形点 Ry。がオンしている時は抵抗 Ry、R。で設定される揺動転で揺動する。と 5 でリレー接点 Rys

をЯ 3 凹のプログラムにむけるステップ 5 でォンさせ、またリレー接点 Ry. はプログラムのステッ

プも、1の時にオンさせ、抵抗 Ri~R。の各個はそ

のオシレート振幅に応じて設定する。

また、パーナの消火時に酸素を先に停止すれば 爆発を伴なわずに摂むが、この爆発を気にしなければ(パーナ過避後の爆発は嵌合部に影響を与え

13

ない)、アセテレンと同時に酸素停止等を行なってもよい_{で、}


4. 図面の簡単な説明

第1 図(a) (b) (c) は従来のガス圧接方法による圧接 部形状を示す外観密、第2 図は本発明を実施する 自動ガス圧接接値の一例を示す説明図、第3 図は 同義値の制御プログラムを示すまれムチャート、 準4 図はアブセット終了検出回路の回断図、第5 図はリングパーナを管軸方向に退避かよび揺動さ せるモータの制御系を示す回路図、第6 図は本発 明の自動ガス圧接方法による圧接部の外観図である。


1 , 1' …… 鋼 管 、 3…… 圧 ៍ 部 9 …… ポテンショメータ、 10…… リングパーナ 12…… パーナオシレータ 、 13…… アセチレン 顔 16…… 酸 集 顔 、 30……アブセット 貴 設定 岩

14

-412-




第3図 ステップ 2 3 4 6 7 8 9 0 酸 アセ チレン 円周オシレート 軸方向 大 オシレート in the second 油圧ポップ 20220200 300000 1111111 リリースパルブ リセット 加圧パターン アプセット



持開昭55-133890(6)

第5図



第6図

